



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN ATITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-16-0777-43	FECHA:	19 DE AGOSTO DE 2024




Foto1: sustitución de portón de metal




Foto 2: Mantenimiento a baranda de metal




Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Sustitución de lámina




Foto 5: Sustitución de lámina




Foto 6: Mantenimiento a puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Cornelio Díaz Aguilar Firma y sello del Presidente de la OPF		 Henry Osberto Martínez Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	---	--