

ESTABLECIMIENTO:

## REGISTRO FOTOGRÁFICO MA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARE

**ESTABLECIMIENTO:** 

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** X DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: HUEHUETENANGO MUNICIPIO: SAN JUAN ATITÁN NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL

CÓDIGO DEL 13-16-0777-43 FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2024 **ESTABLECIMIENTO** 



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

Foto1: Sustitución de portón principal



ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITÁN

Foto 2: finalización del cambio de láminas



Foto 3: Finalización de cambio de accesorios de sanitarios



Foto 4: Finalización de mantenimiento a red de drenaje



Foto 5: Finalización de mantenimiento a baranda y techo de lámina



Foto 6: Finalización de mantenimiento a red eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar adicionales y actualizar el número de hojas

Cornello Diaz Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF

Henry Osberto Martínez Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

DIRECCIÓN

CONSEJO DI ADRES DE