

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SANTA EULALIA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN PEÑA FLOR, ALDEA CHOJZUNIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-17-0015-43 | FECHA: | 26/11/2024 |




Foto 1: Cubierta de lamina



Foto 2: Puerta de metal, Sustitución de puerta de metal



Foto 3: Ventanas, sustitución de vidrios



Foto 4: Reparación de cocina, sustitución de pila de cemento de un lavadero



Foto 5: reparación de repello y cernido de paredes



Foto 6: Reparación de muros de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco de Francisco y Francisco

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SANTA EULALIA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN PEÑA FLOR, ALDEA CHOJZUNIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-17-0015-43 | FECHA: | 26/11/2024 |






Foto7: Muros perimetrales



Foto 8: sustitución de laminas acanaladas y o troqueladas en el aula



9. Sustitución de puertas de sanitario



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con el número de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

