



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SANTA EULALIA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO YATZIQUIN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-17-0849-43 | FECHA: | 1/08/2024 |



Foto 1: Sustitución de accesorios inodoro en proceso.




Foto 2: Sustitución de tubería línea principal en proceso.




Foto 3: Sustitución de llave de chorro en proceso



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas en proceso.



Foto 5: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas




Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|--|---|