

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tinajab Aldea Bulej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0015-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Se cambiará la lámina por estar en mal estado que por consecuencia es filtración de agua.



Foto 2: Sustitución de soporte de madera por estar picada, podrida y en muy mal estado.



Foto 3: sustitución de estructura de metal de 4 ventanas de la cocina.




Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 5: Sustitución de hierro de las ventanas por estar en mal estado y para mayor seguridad.



Foto 6: Sustitución de piso de granito por estar en mal estado y quebrado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tinajab Aldea Bulej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0015-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 7: reparación y sustitución del sistema eléctrico, focos, plafoneras, interruptores y toma corrientes por encontrarse en mal estado.



Foto 8: Mantenimiento de las estufas rurales por estar deterioradas, con el fin de tener una mejor higiene en los alimentos que se preparen.





Foto 9: se cambiarán los canales por estar en muy mal estado quebrados que provocan fugas.



Foto 10: Sustitución de depósito de agua por estar en mal estado teniendo fugas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---