REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO: HUEHUETENANGO MUNICIPIO: SAN MATEO IXTATAN NOMBRE DEL EORM CASERIO TITENAM ALDEA JOLOMTENAM DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERIO TITENAM, ALDEA JOLOMTENAM ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 13-18-0017-43 FECHA: ESTABLECIMIENTO: 16/11/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por laminas troqueladas aluzinc, por deterioro y picado.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de techo, picaduras y corrosiones.



Foto 3: sutitución de puerta, puertas ya muy deterioradas y oxidadas.



Foto 4: Sustitución de puertas de servicios sanitarios, cambio de madera a metal.



quebrados.



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventana, sustitución de vidrios por quebrados y marcos oxidados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público