

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SAN MATEO IXTATAN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN YIBANH AKTAK |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0064-43 | FECHA: | 16/10/2024 |



Foto 1: Mejoramiento de pared de madera a block en cocina




Foto 2: Sustitución de láminas dañadas o en malas condiciones



Foto 3: Sustitución de fogon en mal estado



Foto 4: Sustitución de piso de granito dañado



Foto 5: Sustitución de lava trastos en mal estado y muy pequeño



Foto 6: Sustitución de chimenea y plancha en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público