



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PACOMAL, JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACOMAL, SAN MATEO IXTATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0892-43	FECHA:	23/09/2,024



Foto1: En la fotografía se observa el techo en malas condiciones y muy viejas



Foto 2: En la imagen se observa el capote deteriorado e inservible



Foto 3: en la fotografía se observa las estructura de soporte de techo de metal ya muy deteriorada, por lo cual se pretende darle mantenimiento a cada uno.



Foto: 4 En la imagen se observa que la estructura de soporte de metal se encuentra muy oxidado



Foto 5: en la fotografías se observa una plancha lo cual no cumple con su función y se pretende la sustitución por 2 fogones de mediana altura.



Foto 6: En la imagen se observa una pila en mal estado con sus lavaderos descascarados y su estructura con grietas .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Empty box for additional observations.

Empty box for additional observations.



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PACOMAL, JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACOMAL, SAN MATEO IXTATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0892-43	FECHA:	23/09/2,024



Foto 1: En la fotografía se observa el techo en malas condiciones y muy viejas



Foto 2: En la imagen se observa el capote deteriorado e inservible



Foto 3: en la fotografía se observa las estructura de soporte de techo de metal ya muy deteriorada, por lo cual se pretende darle mantenimiento a cada uno.



Foto: 4 En la imagen se observa que la estructura de soporte de metal se encuentra muy oxidado




Foto 5: en la fotografías se observa una plancha lo cual no cumple con su función y se pretende la sustitución por 2 fogones de mediana altura.



Foto 6: En la imagen se observa una pila en mal estado con sus lavaderos descascarados y su estructura con grietas .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

