

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BULEJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0896-43	FECHA:	08/08/2024




Foto 1: LAMINA: Se eliminaron las láminas de la cocina




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO: Se están colocando las costaneras de metal



Foto 3: PUERTA DE METAL: Se están quitando las puertas, para la sustitución de la nuevas puertas.



Foto 4: VENTANAS: se continua con el cambio de ventanas




Foto 5: PISO: se continua con el trabajo en la reparación de piso de torta de cemento.



Foto 6: PINTURA: se continuas con la pintura de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BULEJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0896-43	FECHA:	08/08/2024



Foto 7: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. Se continua con la colocación de nuevas tazas y sus accesorios.



Foto 8: REPARACION DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE: Sanjeado y colocación de nuevas tuberías.




Foto 9: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: cambio de nuevo tomacorriente.




Foto 10: REPARACIÓN DE COCINA: Sustitución de nueva plancha




Foto 11: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS: colocacion del nuevo rotoplas que sustituirá el anterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---