

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BULEJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0896-43	FECHA:	21/08/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lámina troquelada finalizada



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal finalizado.



Foto 3: Sustitucion de puerta finalizado



Foto 4: VENTANAS: Sustitución de estructura de ventana finalizada.




Foto 5: PISO: Reparación de piso de torta de concreto finalizado.



Foto 6 : Pintura en muros exteriores e inferiores terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPA Aldea Bulej, Huehuetenango


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Bulej, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BULEJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0896-43	FECHA:	21/08/2024



Foto7: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. Sustitución de inodoro finalizado



Foto 8: REPARACION DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE: Sustitución de tubería PVC finalizado.



Foto 9: Reparación de sistemas eléctrico finalizado




Foto 10: REPARACIÓN DE COCINA: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas finalizado.




Foto 11: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS: Sustitución de depósito de agua, Tinaco rotoplás finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QRF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

