

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | Sna Mateo Ixtatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Pojom. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0901-43 | FECHA: | 29/02/2024 |




Foto 1: cambio de techo de aulas.




Foto 1: Cambio de techo de aulas deteriorados.



Foto 4 esenario laminas deteriorado.




Foto 4 Laminas de la escuela deteriorado.








Foto 5: Cambio de techos de aulas



Foto 5: Techos deteriorados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|