

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | San Mateo Ixtatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chibalasun |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0903-43 | FECHA: | 13/08/2024 |



Foto1: La desinstalación de láminas se va cambiar a traves por las láminas troqueladas aluzinc calibre 26, utilizado en la cocina de la Escuela Oficial Rural Mixta de la Chibalasun.



Foto 2: Igual también se va cambiar la Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta 1 metro de ancho por 2 metros de alto, colocado por la estructura Metálica Mingo.



Foto 4: La colocación de las ventanas de metal de 1 metro cuadrado, colocado por la estructura Metálica Mingo.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, colocados por los padres de familia.



Foto 5.1: De esta manera se esta trabajando el muro perimetral en la Ciculación de la escuela por los OPFs.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | San Mateo Ixtatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chibalsun |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0903-43 | FECHA: | 13/08/2024 |



Foto 5.2: La circulación de la Escuela se cambió con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 5.3: Por eso, La circulación de la Escuela se cambió con más mejoración utilizando los tubo hg y malla galvanizada.



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores en la cocina por los OPFs.



Foto 7: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 7.1: Sustitución de estufa rural (completa), En proceso la remodelación y mejoramiento de la cocina de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Chibalsun.



Foto 7.2: Sustitución de chimenea de concreto en la cocina de la Escuela por el albañil solicitado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | San Mateo Ixtatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chibalasun |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0903-43 | FECHA: | 13/08/2024 |



8. Reparación de repello y cernidos de los paredes de la cocina de la Escuela.



8.1: Reparación de repello de la cocina y cernidos de los paredes.



Foto 9: Mano de obra especializada . Sustitución de lámina , por lámina troquelada aluzinc calibre 26, utilizado en la cocina de la Escuela Oficial Rural Mixta de la Chibalasun.



Foto 9.1: La Instalación de estructura portante de metal por el baño y con los OPFs.



10: Reparación de piso de cemento liquido en la cocina de la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea Chibalasun.



10.1 : Reparación de piso de cemento liquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

