

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Mateo Ixtatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chibalasun  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0903-43               | FECHA:                         | 19/08/2024        |




Foto 1. La finalización de trabajos, es de esta manera que la cocina que se remodeló, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Igual también se cambio la Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de puerta 1 metro de ancho por 2 metros de alto, ya esta colocado por la estructura Metálica Mingo.



Foto 4: La colocación de las ventanas de metal de 1 metro cuadrado, ya esta colocado por la estructura Metálica Mingo.



Foto 5: Finalización del muro perimetral.



Foto 5.1: De esta manera se termino este trabajo el muro perimetral en la Ciculación de la escuela por los OPFs.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Mateo Ixtatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chibalasan  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0903-43               | FECHA:                         | 19/08/2024        |



Foto 6: Se culminó el trabajo, de ultimo se esta instalando la luz electrica en la cocina en remozamiento.



Foto 7: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal, Ya esta terminado por el albañil.




Foto 7.1: Sustitución de estufa rural (completa), se culmino de esta manera ha finalizado el mejoramiento de la cocina de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Chibalasan.



Foto 7.2: Sustitución de chimenea de concreto de la cocina de la Escuela por el albañil se ha terminado.




Foto 8: La Cocina de la Escuela Chibalasan, se termino repellido los paredes dentro y afuera de la cocina se finalizo, ya que es una gran necesidad para la preparación de los alimentos.




Foto 9: Todos los padres de familia aportaron mano de obra del mejoramiento de la cocina de la Escuela Chibalasan y se culmino todos los procesos y mejoramiento finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

