1



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X | | | DURANTE | POSTERIOR |
|--|-----------------------------|-----|---|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MU | NICIPIO: | SAN MATEO IXTATÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIR | ECCIÓN DEL FABLECIMIENTO: | ALDEA NUBUP |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-1566-43 | FEC | CHA: | 10/10/2024 |
| Foto1: Mejoramiento paredes de cocina Foto 3: Reparación de losa de patio | | | Foto 2: Mejoramiento de cubierta de lamina y estructura de techo Foto 4: Sustitución de puerta de cocina | |
| | | | | |
| Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio de 2m | | ' | roto e: Reparacio | on de repello en muro |





Foto 7: Reparación de pinturas en muros exteriores e interiores




Foto 8: Sustitución de inodoro.



Foto 9: Sustitución de tubería PVC linea principal aguas negras



Foto 10: Sustitución de Estufa Rural



Foto 11: Reparación de cableado eléctrico




Foto 12: Sustitución de estructura de soporte de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPFeo Ixta

