

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAISNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1567-43	FECHA:	30/05/2024



**foto 1.** En la imagen se puede observar, que la lámina se encuentra rota, oxidada y picada, por lo que se cambiará lámina por lamina troquelada aluzinc, y su respectivo capote y su elemento de fijación.




**foto 2.** Se observa los vidrios rotos y transparentes, que dan a la vista para los baños por lo tanto se cambiarán por vidrios nevados.



**3.** En la fotografía se observa la puerta en malas condiciones al cual se cambiara por puertas de metal en servicios sanitarios.



**Foto 4:** En la fotografía se observa la falta de láminas en las instalaciones de los baños, las cuales están picadas por lo que se cambiará lamina por lámina aluzinc.



**Foto 5:** En la fotografía se observa las paredes sucias y la pintura en un mal estado por lo que se realizará mantenimiento de paredes exteriores e interiores tanto de el módulo completo y las paredes de los sanitarios que quedan a un costado del módulo.



**Foto 6:** en la fotografía se observa la tubería de drenaje que se dañó por lo cual se hará la sustitución de tubería para drenaje

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativa Público
---	---

