


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAISNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1567-43	FECHA:	22/07/2024



1. En la imagen se puede observar que se están desentechando el módulo uno para poder empezar el trabajo.



2. Aquí se puede ver que los trabajos de mantenimiento de ventanas y cambio de vidrios rotos y cambio de vidrios transparentes a nevados.



3. En la imagen se observa que se cambio una de las once puertas que necesitaban los baños.



Foto 4: En la fotografía se observa que se esta colocando las láminas en las instalaciones de los baños, las cuales estaban picadas por lo que se cambió lamina por lámina aluzinc.



Foto 5: En la fotografía se observa el mantenimiento de paredes exteriores e interiores tanto de el módulo completo y las paredes de los sanitarios que quedan a un costado del módulo.



Foto 6: en la fotografía se observa la tubería de drenaje que se daño por lo cual se hizo la sustitución de tubería para drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en formato de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

