


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAISNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1567-43	FECHA:	02/08/2024



1. En la imagen se puede observar que está terminado el cambio de lámina por lámina en el módulo completo



2. Aquí se puede ver que los trabajos de mantenimiento de ventanas, cambio de vidrios rotos y cambio de vidrios transparentes a nevados están finalizados.



3. En la imagen se observa que se cambió en su totalidad las puertas tanto de lado de los baños que corresponden a hombres y de las mujeres que son en total once puertas.




Foto 4: En la fotografía se observa que esta finalizado la colocación de las láminas en las instalaciones de los baños, que fue sustituida por lamina por lámina aluzinc.




Foto 5: En la fotografía se observa el mantenimiento de paredes exteriores e interiores de el módulo completo y las paredes de los sanitarios que quedan a un costado del módulo.







Foto 6: en la fotografía se observa que la sustitución de tubería dañada y la taza con sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así mismo el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

