

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1569-43	FECHA:	5/06/2024




Foto 1: El escenario se va remodelar, cambiando su techa por laminas troqueladas de calibre 26 y costaneras de metal. Se va realizar reparacion de repello y nueva pintada.




Foto 2: A la cocina se va sustituir la puerta de madero por puerta de metal, reparación de repello y cambio de ventanas por ventanas nuevas, sustitución de estufa rural con chimenea planchas.




Foto3: El portón de la escuela ya se encuentra en mal estado, ya no se cierra completamente por lo tanto se va sustituir por otra nueva de portón metal de 3 metros de ancho y metro con 50cm de alto.




Foto 4: cambio de inodoros en los baños, reparación de repello en la pared y cambio de techo de lámina por laminas troqueladas de calibre 26 y colocación de nueva pintura en los paredes.




Foto 5: reparación de repello en algunas partes de las paredes del edificio escolar y la nueva pintada de las paredes.




Foto 6: Reparación de muro perimetral de bloc con maya galvanizada y columnas. El muro es de 60m.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, ya sea al inicio o al final del número de hojas.

Hector
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

