HOJA 3/4

| | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | COLOTENANGO | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | | CASERIO SANCHEZ ALDEA ICAL | |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0005-42 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | | |



Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Se levantará pared para muro perimetral.



Foto 3: Se levantará pared para muro perimetral.



Foto 4: Se levantará pared para muro perimetral.




Foto 5: Se levantará pared para muro perimetral.



Foto 6: se levantara pared con muro de block y se colocaran soleras de





na Sello No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 4/4

| | REGISTRO FOTOGRÁFICO | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | COLOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | | CASERIO SANCHEZ ALDEA ICAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0005-42 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | Lancate and the same and the sa |



Foto 7: Vista del muro perimetral, en el cual se levantará pared con soleras de refuerzo.



Foto 8: Vista del muro perimetral, en el cual se levantará pared con soleras de refuerzo.



Foto 9: Vista del muro perimetral, en el cual se levantará pared con soleras de refuerzo.



Foto 10: Vista del muro perimetral, en el cual se levantará pared con soleras de refuerzo.



Foto 11: Vista del muro perimetral, en el cual se levantará pared con soleras de refuerzo.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



Firmal sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez Garcia Ingeniero Civil Col. 11681

Sello No de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa