

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHECRUZ ALDEA TOJLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0007-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024
			
<p>Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>		<p>Foto 2: Vista enfrente al modulo 1, se observan 9 ventanas, las cuales se cambiarán y también se colocarán balcones.</p>	
			
<p>Foto 3: Vista enfrente al modulo 1, se observan ventanas, las cuales se cambiarán y también se colocarán balcones.</p>		<p>Foto 4: Vista enfrente al modulo 1, se observan ventanas, las cuales se cambiarán y también se colocarán balcones.</p>	
			
<p>Foto 5: Vista enfrente al modulo 1, se observan ventanas, las cuales se cambiarán y también se colocarán balcones.</p>		<p>Foto 6: Vista de la parte de atrás del modulo 1, observada desde la cancha.</p>	




Firma y sello del Presidente de la OPF


Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHECRUZ ALDEA TOJLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0007-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024



Foto 7: Vista parte de atrás de modulo 1, se observan 9 ventanas, las cuales se cambiarán y también se colocarán 6 balcones.



Foto 8: Vista parte de atrás de modulo 1, se observan ventanas, las cuales se cambiarán y también se colocarán balcones.



Foto 9: se observa el piso en mal estado, y la puerta esta oxidada.



Foto 10: se observa la puerta en mal estado.




Foto 11: se observa la puerta en mal estado.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa