

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MORALES ALDEA TIXEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0009-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.




Foto 2: Evaluador de campo en el establecimiento.




Foto 3: vista del modulo 1, la losa de las aulas tiene el mismo nivel que el camino.



Foto 4: vista del modulo 1, la losa de las aulas tiene el mismo nivel que el camino.



Foto 5: Vista de la losa del modulo 1, se observa que esta al mismo nivel que el camino.



Foto 6: área donde se levanta muro de block, además se colocara en todo el perímetro para evitar algún accidente con los niños.



CPF  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
Miguel Angel Vásquez García  
Ingeniero Civil  
Col. 11681

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MORALES ALDEA TIXEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0009-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024



Foto 7: Vista el techo se observa, que no cuenta con alguna baranda o media pared, esta es peligrosa debido a el camino esta a nivel de esta losa.




Foto 8: Se observa lo peligros que se encuentra esta área ya que no hay un cerca de protección.



Foto 9: área donde se levantará muro si techo metálico.



Foto 10: Vista de aula improvisada, por falta de espacios.




Foto 11: Vista de aula improvisada, por falta de espacios.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



CPF  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa  
**Miguel Angel Vásquez García**  
Ingeniero Civil  
Col. 11681