

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR ALDEA IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0012-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024
			
<p>Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>		<p>Foto 2: se puede observar atrás el modulo 3, de la escuela.</p>	
			
<p>Foto 3: Vista del modulo 3 se observa al frente el patio que se remozará con torta de concreto.</p>		<p>Foto 4: Vista del modulo 3 se observa al frente el patio que se remozará con torta de concreto.</p>	
			
<p>Foto 5: Vista del modulo 3 se observa al frente el patio que se remozará con torta de concreto.</p>		<p>Foto 6: Suministro y colocación de torta de concreto.</p>	





Firma y sello del Presidente de la OPF


Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR ALDEA IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0012-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024
			
Foto 7: lugar donde ira la rampa de acceso y baranda a la escuela.		Foto 8: Vista donde ira la rampa de acceso a la escuela.	
			
Foto 9: lugar donde ira la rampa de acceso a la escuela.		Foto 10: lugar donde ira la rampa de acceso y al baranda metálica.	
			
Foto 11: Losa del tercer nivel , lugar para colocar el deposito de agua.		Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.	




 Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García
 Ingeniero Civil
 Col. 11681

 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa