






| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|---|---------------|--|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | COLOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHANJON ALDEA BELLA VISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0014-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 10/04/2024 |
|  | |  | |
| Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento. | | Foto 2: Vista del modulo 1. | |
|  | |  | |
| Foto 3: Vista del modulo 2 | | Foto 4: Evaluador de campo en el establecimiento, se observa que esta ubicado en la losa del modulo 1. | |
|  | |  | |
| Foto 5: Vista de la losa del modulo 1 los niños lo utilizan como área de juego. | | Foto 6: Vista del modulo 1, se observa módulos arriba de la losa, malla de protección. | |



[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo de la OPF







Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. UGSA




**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 4/4

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|--|---------------|--|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | COLOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CHANJON ALDEA BELLA VISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0014-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 10/04/2024 |
|  <p>Foto 7: vista del modulo 1, 3 y modulo B que necesitan remozamiento.</p> | |  <p>Foto 8: vista del modulo 3 y modulo B necesitan remozamiento.</p> | |
|  <p>Foto 9: interior del modulo B, se va a remozar para proporcionar un espacio adecuado para lo niños.</p> | |  <p>Foto 10: interior del modulo B, se va a remozar para proporcionar un espacio adecuado para lo niños.</p> | |
|  <p>Foto 11: vista del modulo 1, techo con bastante tiempo de uso.</p> | |  <p>Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.</p> | |



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681