



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHECRUZ, ALDEA TOJLATE, COLOTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0015-43	FECHA:	21/02/2024




Sustitución de techo



Sustitución de Puertas




Sustitución de pilas



Puertas en malas condiciones y su chapa no funciona



la estructura del techo presenta corrosión



las pilas se encuentran quebradas, el drenaje sin funcionar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la DPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

