



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | COLOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA UNIÓN IXCONLAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0016-43 | FECHA: | 17/05/2024 |



Foto 1: piso de concreto del corredor del centro educativo en mal estado



Foto 2: piso de concreto de aulas en mal estado



Foto 3: director, opf y autoridades de la comunidad midiendo el área del piso de torta de la dirección del centro educativo




Foto 4: puerta de aula en mal estado




Foto 5: puerta deteriorada de aula



Foto 6: director del centro educativo, miembros de la opf y autoridades de la comunidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

