



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA UNIÓN IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0016-43	FECHA:	31/08/2024




Foto1: corredor del centro educativo con su piso de granito



Foto 2: dirección del centro educativo con piso de granito y puerta nueva



Foto 3: Aula No. 1 con piso de granito y puerta nueva



Foto 4: aula con su piso de granito



Foto 5: puerta de metal nueva del aula No. 2



Foto 6: piso de granito y puerta nueva aula No. 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Unión DIRECCION Aldea Ixconlaj Colotenango, Huehuetenango
--	----------------------------------	---	--