

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3/4

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:			CASERIO PEREZ DE LA ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL STABLECIMIENTO:	13-19-0018-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Control of the Contro



Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: vista de los módulos 2 y 3.



Foto 3: vista interior del pasillo de los módulos 2 y 3, se observan el área de ventanas donde se colocará balcones metálicos.



Foto 4: vista interior del pasillo de los módulos 2 y 3, se observan el área de ventanas donde se colocará balcones metálicos.



Foto 5: vista interior de aulas módulos 2 y 3, se observan el piso el cual se cambiara para remozarlo.



Foto 6: vista interior de aulas módulos 2 y 3, se observan el piso el cual se cambiará para remozarlo.

ALDEA ICAL

Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 1881

Firma, Sello y lo de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 4/4

	REGISTRO FOTOGRÁFICO HUEHUETENANGO		
MUNICIPIO:	COLOTENANGO		
	CASERIO PEREZ DE LA ALDEA ICAL		
	Local Control of the		
-	CHA DE LA SPECCIÓN:		



Foto 7: vista de los módulos 1, se observa el área dela dirección



Foto 8: Se observa el estado actual del piso, el cual se cambiara.



Foto 9: Se observa el estado actual del piso, el cual se cambiara.



Foto 10: Se observa el estado actual del techo, se colocara cielo falso.





Foto 11: Vista de las puertas en mal estado, del modulo 1 y 2.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento



Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García Ingeniero Civil

col. 11681

de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa