


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON MORALES ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0021-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024
<p>Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>		<p>Foto 2: vista del área de cocina.</p>	
<p>Foto 3: Se observa la cocina, la cual se pretende remozar.</p>		<p>Foto 4: Vista interior de la cocina.</p>	
<p>Foto 5: Estufas mejoradas en mal estado.</p>		<p>Foto 6: Estufas mejoradas en mal estado</p>	



Moralo Gabriel
Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON MORALES ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0021-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024
 <p>Foto 7: Vista de las planchas en mal estado, se observan agrietadas y hundidas.</p>		 <p>Foto 8: Vista de las planchas en mal estado, se observan agrietadas y hundidas.</p>	
 <p>Foto 9: Vista del patio, se observa el muro perimetral.</p>		 <p>Foto 10: vista del patio, el cual se remozar las planchas de concreto.</p>	
 <p>Foto 11: Vista de las planchas en mal estado, se observan agrietadas y hundidas.</p>		 <p>Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>	



Miguel Ángel Vásquez García
Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Ángel Vásquez García
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Ángel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681