

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MANGALES ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0022-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024




Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.




Foto 2: Vista panorámica de la escuela.




Foto 3: Vista del techo del modulo 3, esta en mal estado



Foto 4: Vista de la estructura portante de madera, que se encuentra en mal estado.



Foto 5: Vista de la estructura portante de madera y cubierta de lamina, que se encuentra en mal estado.



Foto 6: Vista de la estructura portante de madera y cubierta de lamina, que se encuentra en mal estado.




Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11581

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MANGALES ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0022-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024
 <p>Foto 7: Vista frontal del modulo 3, el cual se intervendrá para remozamiento.</p>		 <p>Foto 8: Vista del modulo 3, el cual se intervendrá para remozamiento.</p>	
 <p>Foto 9: Se observa pared que esta atrás del escenario.</p>		 <p>Foto 10: Se observa pared y escenario del modulo3, la pared se reforzar con columnas.</p>	
 <p>Foto 11: Vista de la estructura portante de madera y cubierta de lamina del modulo 3, la cual se encuentra en mal estado.</p>		 <p>Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>	
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>Miguel Angel Vásquez García Ingeniero Civil Col. 11681</p> <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>	