




REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS NARANJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0026-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024
			
<p>Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>		<p>Foto 2: Gradas existentes, en época de lluvia provocan accidentes, ya que se resbalan los niños.</p>	
			
<p>Foto 3: gradas actuales que se pretende cambiar por rampa, para la inclusión de niños, que no pueden bajar estas gradas.</p>		<p>Foto 4: Vista de donde llegará la rampa, entrada de baños.</p>	
			
<p>Foto 5: vista del ingreso de los baños.</p>		<p>Foto 6: vista de acceso a los baños.</p>	



Firma y sello del Presidente de la OPF

**Miguel Angel Vásquez García**  
Ingeniero Civil  
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

7

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS NARANJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0026-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024



Foto 7: Vista actual de gradas y rampa, que conduce del modulo de aulas a los baños.



Foto 8: se observa que esta rampa tienen una pendiente pronunciada.



Foto 9: En esta rampa es necesario colocar baranda, esta conduce a la cocina.




Foto 10: área de patio donde fundirá torta de concreto.



Foto 11: área de patio donde fundirá torta de concreto.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento, también se observa el área de patio.



*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*

**Miguel Angel Vásquez García**  
Ingeniero Civil  
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa