

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SABINO ALDEA TOJLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0043-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024



Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: se observa la fachada de la escuela.



Foto 3: Vista del piso del pasillo , se observa el área donde se colocara techo.



Foto 4: Se observa el área donde se colocara el techo metálico , colocando laminas transparentes.



Foto 5: Se observa el área donde se colocara el techo metálico , colocando laminas transparentes.




Foto 6: Se observa el área del pasillo del modulo 1.



*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vasquez  
Ingeniero Civil  
Col. 11681

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL SABINO ALDEA TOJLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0043-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024



Foto 7: se observa la puerta principal existente.



Foto 8: Vista de las ventanas.



Foto 9: Vista de las ventanas en la parte de atrás del modulo 1.



Foto 10: Vista de las ventanas en la parte de atrás del modulo 1.



Foto 11: área donde se colocará techado.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García  
Ingeniero Civil  
Col. 11681