






| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|--|---------------|---|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | COLOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL CEMENTERIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0045-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 08/04/2024 |
|  <p>Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.</p> | |  <p>Foto 2: Vista del ingreso del establecimiento.</p> | |
|  <p>Foto 3: Vista del modulo 1.</p> | |  <p>Foto 4: Vista de la fachada de la escuela.</p> | |
|  <p>Foto 5: Vista del modulo 2, realizado con fondos de padre de familia.</p> | |  <p>Foto 6: Vista del modulo 2, realizado con fondos de padre de familia.</p> | |



[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Cul 1168
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | COLOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL CEMENTERIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0045-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 08/04/2024 |



Foto 7: Se levantan muro de block.



Foto 8: Se fundirán la columnas.



Foto 9: al terminar el muro se coloran estructura de metal y cubierta de lamina



Foto 10: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 11: Modulo 2 el cual se remozara.




Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa