

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUJETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNION IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0047-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024



Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.




Foto 2: Vista de los módulos de las aulas.




Foto 3: Vista de los módulos de las aulas.




Foto 4: Medición de la longitud del muro, se observa el muro con madera y alambre ya deteriorados.




Foto 5: ubicación para el remozamiento de muro perimetral.




Foto 6: Se observa el muro actual de parales de madera con malla.



[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Cól. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNION IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0047-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024



[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

Miguel Angel Vásquez Garcí.
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa