






REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACSAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0053-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024
 <p>Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>		 <p>Foto 2: Vista del patio, que esta enfrente del modulo 1.</p>	
 <p>Foto 3: Vista del patio, que esta enfrente del modulo 1.</p>		 <p>Foto 4: Vista del patio, que esta enfrente del modulo 1 y cocina.</p>	
 <p>Foto 5: Vista del patio, que esta enfrente del modulo 1 y cocina.</p>		 <p>Foto 6: muro de madera de división de aulas el cual se hará de block.</p>	



Jose Dancho
Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACSAL, ALDEA TOJLATE COLOTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0053-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024



Foto 7: muro de madera de división de aulas el cual se hará de block.



Foto 8: muro de madera de división de aulas el cual se hará de block.



Foto 9: Vista del área de cocina la cual se reforzará.




Foto 10: Vista del área de cocina la cual se reforzará.




Foto 11: Vista del área de cocina la cual se reforzará.




Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



José Antonio

Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11881

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa