







REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BELLA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0913-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024
			
<p>Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>		<p>Foto 2: Vista del ingreso y de la cocina a remozar, en el ingreso se levantarán columnas y se colocará una puerta de ingreso.</p>	
			
<p>Foto 3: Vista de la cocina, se cambiara el techo metálico.</p>		<p>Foto 4: Vista del pasillo de la cocina, se observa que al momento de llover el agua pluvial cae en el aula de la par.</p>	
			
<p>Foto 5: Vista del pasillo la mina en mal estado, necesario colocar un canal metálico.</p>		<p>Foto 6: Vista del interior de la cocina se remozará el piso, se colocará el azulejo en paredes y cambio del sistema eléctrico.</p>	



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BELLA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0913-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024
			
<p>Foto 7: Vista de la chimenea, es necesario cambiarlas.</p>		<p>Foto 8: Se dará mantenimiento a las estufas mejoradas.</p>	
			
<p>Foto 9: Se levantará con block esta parte del muro perimetral, para evitar que se dañe la lamina al momento de cambiarla.</p>		<p>Foto 10: Vista del modulo 1 se observan las ventanas de la parte de enfrente.</p>	
			
<p>Foto 11: Vista del modulo 1 se observan las ventanas de la parte de atrás.</p>		<p>Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>	



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa