

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0916-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista del pasillo del modulo 1, se observa la cubierta y estructura portante en mal estado.



Foto 3: Vista del pasillo del modulo 1, se observa la cubierta y estructura portante en mal estado.




Foto 4: Vista interior del modulo, se remozara el zócalo para proteger la pared.



Foto 5: Vista del pasillo del modulo 1, se observa la cubierta y estructura portante en mal estado.



Foto 6: Vista interior del modulo, se remozara el zócalo para proteger la pared.



[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Ced. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOJLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0916-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	09/04/2024
 <p>Foto 7: Se observa la estructura portante de madera en mal estado.</p>		 <p>Foto 8: Se observa la cubierta metálica en mal estado.</p>	
 <p>Foto 9: Se observa la el frente de la cocina.</p>		 <p>Foto 10: Se observa la el interior de la cocina en mal estado.</p>	
 <p>Foto 11: Se observa la el interior de la cocina en mal estado.</p>		 <p>Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>	



Maximiliano L. J.
Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681