



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BARRANCA TUIXCAVICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0919 -41	FECHA:	13/09/2024




Foto 1: Las ventanas de las aulas de la planta alta están deterioradas, representan peligro para los alumnos y no hay seguridad para guardar las cosas por lo tanto es necesario hacer cambio de las bases colocar vidrios y colocar balcones.



Foto 2: Las ventanas de las aulas de la planta alta están deterioradas, representan peligro para los alumnos y no hay seguridad para guardar las cosas por lo tanto es necesario hacer cambio de las bases colocar vidrios y colocar balcones.




Foto 3: En la cocina se necesita la construcción de unos planchones para colocar los utensilios de cocina y también pegar azulejo para una mejor higiene en donde se van a colocar los utensilios




Foto 4: En la parte de atrás de las aulas de la planta alta, hay un paredón, que en tiempo de invierno se cae y se necesita colocar un muro para detenerlo.



Foto 5: La losa del patio en donde juegan los alumnos esta muy deteriorado y se remozar una parte, porque se han caído algunos niños cuando hacen educación física



Foto 6: En dos aulas del nivel preprimario, y en el corredor de la planta alta se necesita colocar piso porque esta deteriorada la que esta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

