






| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|--|-------------------|---|----------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | COLOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA IXCONLAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0921-41 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 10/04/2024 |
|  | |  | |
| Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento. | | Foto 2: Vista frontal del modulo 6. | |
|  | |  | |
| Foto 3: Vista frontal del modulo 6, se cambiará la estructura portante y el techo metálico. | | Foto 4: Vista del interior del modulo 6, se observa el pasillo, costaneras de madera y cubierta de lamina calibre 26. | |
|  | |  | |
| Foto 5: Vista del interior del modulo 6, costaneras de madera y cubierta de lamina calibre 26. | | Foto 6: Vista del interior del modulo 6, costaneras de madera y cubierta de lamina calibre 26. | |






Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | COLOTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA IXCONLAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0921-41 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 10/04/2024 |

| | |
|--|---|
|  |  |
| <p>Foto 7: Vista interior de las aulas, se observa el estado actual del techo.</p> | <p>Foto 8: Vista interior de las aulas, se observa el mal estado de las instalaciones eléctricas.</p> |
|  |  |
| <p>Foto 9: Vista del interior del modulo 6, se observa el pasillo, costaneras de madera y cubierta de lamina calibre 26.</p> | <p>Foto 10: Esta parte se botará, además se levantará muro de block reforzado.</p> |
|  |  |
| <p>Foto 11: Esta puerta se retirará, además se levantará muro de block reforzado.</p> | <p>Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.</p> |



Josef

Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa