



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHORRO ALDEA XEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0924-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024
 <p>Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>		 <p>Foto 2: Vista de ubicación de cocina, área a remozar.</p>	
 <p>Foto 3: Vista de ubicación de cocina, área a remozar.</p>		 <p>Foto 4: Vista área del la cocina la cual se realizara remozamiento de losa.</p>	
 <p>Foto 5: Vista área del la cocina la cual se realizara remozamiento de losa.</p>		 <p>Foto 6: Vista área del la cocina la cual se realizara remozamiento de losa.</p>	




[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11581

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHORRO ALDEA XEMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0924-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024
			
<p>Foto 7: se observa cocina y el área de enfrente de la cocina.</p>		<p>Foto 8: Área enfrente de cocina el cual se colocara techo, en época de lluvia no se pueden lavar utensilios.</p>	
			
<p>Foto 9: Área enfrente de cocina el cual se colocara techo, en época de lluvia no se pueden lavar utensilios.</p>		<p>Foto 10: Vista interior de cocina.</p>	
			
<p>Foto 11: Vista interior de cocina, se observa el techo existente.</p>		<p>Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>	



[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11581