REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS	PREVIO	DURANTE		POSTERIOR		
DEDARTAMENTO:	Husbustonango		MUNICIPIO:	Colotenango			

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Faculate Oficial Pural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Luminoche, aldea El Granadillo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0940-43	FECHA:	02 de octubre de 2024



Foto1: Reparación de piso granito



Foto 2: Reparación de piso cerámico



Foto 3: Sustitución de piso a torta de Cemente



Foto 4: Sustitución de piso a torta Cemento



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nú





Firma y



cativo Público