

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM 'FRAY BARTOLOME DE L	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-1443-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024



Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.




Foto 2: Vista fachada de la escuela, remozar con el cambio de techo.



Foto 3: Vista interior del modulo 1, en época de verano, las aulas incrementar su calor, haciendo insoportable estar adentro recibiendo clases.



Foto 4: Vista interior del modulo 1, se observa el mal estado de la cubierta de lamina.




Foto 5: Vista interior del modulo 1, se observa el mal estado de la cubierta de lamina.





Foto 6: Vista interior del modulo 1, se observa el mal estado de la cubierta de lamina.



[Handwritten signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]
Firma, Sello y Nol de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM 'FRAY BARTOLOME DE L	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-1443-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024
 <p>Foto 7: Vista interior del modulo 1, se observa el mal estado de la cubierta de lamina.</p>		 <p>Foto 8: Vista interior del pasillo modulo 1, se observa el mal estado de la cubierta de lamina.</p>	
 <p>Foto 9: Vista interior del pasillo modulo 1, se observa el canal, el cual al llover no se da abasto para desfogar el agua pluvial.</p>		 <p>Foto 10: Vista desde el modulo 1, se observa el techo del patio, las aulas del modulo 2.</p>	
 <p>Foto 11: Vista del área de patio.</p>		 <p>Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.</p>	



[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]
Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681