

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA ALDEA BARR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-5692-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista de la cocina.




Foto 3: Vista interior de cubierta y techo existente en cocina.



Foto 4: Vista interior de cubierta y techo existente en cocina.



Foto 5: Vista interior de cubierta y techo existente en cocina.



Foto 6: Vista de la cocina en mal estado.



*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*

**Miguel Angel Vásquez García**  
**Ingeniero Civil**  
**Col. 11881**

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BARRANCA CHIQUITA ALDEA BARR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-5692-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	08/04/2024



Foto 7: Vista del muro de contención.



Foto 8: Vista del muro de contención, tiene un altura de 4 metros aproximadamente.




Foto 9: Vista de la parte afuera del muro de contención, necesaria remozarla para seguridad de niños y docentes.



Foto 10: Vista de la parte afuera del muro de contención, necesaria remozarla para seguridad de niños y docentes.




Foto 11: Vista del muro de contención a remozar.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*

**Miguel Angel Vásquez García**  
Ingeniero Civil  
Col. 11581

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa