

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0021-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL Y DE CONTENCIÓN



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN 2.5 MTS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



Foto 5: MEJORAMIENTO DE VENTANA CON BALCÓN








Foto 6: REPARACIÓN DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0021-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 7: REPARACIÓN DE INODORO CON ACCESORIOS



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE PILA POR PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADERAS




Foto 9: REPARACIÓN DE DRENAJES



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE VENTANA



Foto 11: APLICACIÓN DE REPELLO EN MURO

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

