



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sipal, aldea Quiajolá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0960-43		19 de septiembre de 2024



Foto 1: Mantenimiento de puertas de metal, lijado y aplicación de pintura.



Foto 2: Sustitución de puertas de metal en mal estado



Foto 3: Sustitución de puertas de metal en servicio sanitario en mal estado



Foto 4: sustitución de estructura de metal de ventana de aulas, cocina, bodega y servicio sanitario.




Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal, lijado y aplicación de pintura.



Foto 6: Mantenimiento a barandas de metal, lijado y aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la APFO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sipal, aldea Quiajolá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0960-43	FECHA:	19 de septiembre de 2024







Foto 7: Aplicación de pintura en muro interior y exterior



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

