

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIÁN H.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIÁN H.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20- 0975-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2024




SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROPQUEALADA CALIBRE 26




TORNILLOS




SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTO DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE PUERTA CON CHAPA 2.13 POR 98M




SUSTITUCIÓN DE VIDRIO DE 5X5



SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL CON ANGULAR DE 1 PULGADAY TUVO CUADRADO DE 3/4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIÁN H.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIÁN H.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20- 0975-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2024



SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO




SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL




SUSTITUCIÓN DE INODORO



SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL DE INGRESO (MANO DE OBRA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20- 0975-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2024



SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



MANO DE OBRA TECHO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

