



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 640	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixconolí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0001-45	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, sujeciones, aplicación de pintura




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público