



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo, Aldea Agua caliente Tectitán.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0007-43	FECHA:	10 de septiembre de 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE VENTANA DE COCINA EN MAL ESTADO.




Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE BODEGA DE LA COCINA, PORQUE LA QUE TIENE ERA DE OTRA PUERTA Y NO CUBRE EL ESPACIO.




Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA DE LA COCINA POR PUERTA DE METAL.




Foto 4: APLICACION DE REPELLO EN LA COCINA DE LA ESCUELA.




Foto 5: APLICACIÓN DE REPELLO EN LA BODEGA DE LA COCINA DE LA ESCUELA.




Foto 6: SUSTITUCION POR PLANCHA DE METAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo, Aldea Agua caliente Tectitán.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0007-43	FECHA:	10 de septiembre de 2024




Foto1: SUTITUCION DE PILA PLASTICA DE DOS LAVADEROS.



Foto 2: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO EN TRES AULAS.




Foto 3: SISTITUCION DE PUERTA DE METAL EN EL AULA DE PÁRVULOS



Foto 4: BALCONES DE METAL EN LA PARTE DE ENFRENTE DE LA ESCUELA PORQUE SE QUIEBRAN LOS VIDRIOS CUANDO LOS NIÑOS JUEGAN PELOTA



Foto 4.1.COMPLETACION DE MURO ENFRENTE DE LA COCINA DE LA ESCUELA, PORQUE SE ESTA DESMORONANDO Y PORQUE LOS PERROS ENTRAN HACER PERJUICIO MIENTRAS LOS ESTUDIANTES



Foto 6: Foto 4: COMPLETACION DE MURO ENFRENTE DE LA ESCUELA, PORQUE SE ESTA DESMORONANDO Y LOS PERROS ENTRAN HACER PERJUICIO MIENTRAS LOS ESTUDIANTES CONSUMEN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

