



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0009-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en 2 aulas



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en 2 aulas




Foto 3: Sustitución de Puertas de Madera a Metal en Dirección y Bodega




Foto 4: Sustitución de Puertas de Madera a Metal en Dirección y Bodega




Foto 5: Sustitución de Puertas de Madera a Metal en Cocina.



Foto 6: Sustitución de Puertas de Madera a Metal en Cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0009-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Reparación de piso de cemento líquido en dos Aulas y Corredor



Foto 2: Reparación de piso de cemento líquido en dos Aulas y Corredor



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0009-43	FECHA:	10/09/2024



Foto1: Sustrucción de puertas en 4 aulas



Foto 2: Sustrucción de puertas en 4 aulas




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

