



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Tosijón, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tosijón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0012-43	FECHA:	01/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Tosijón, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tosijón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0012-43	FECHA:	01/03/2024



FOTO 7: Estructura de soporte de metal deteriorada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
