

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOSIJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0012-43	FECHA:	18 DE JUNIO DE 2024




Foto1: Quitando la puerta deteriorada



Foto 2: Cambiando estructura de madera por metal, en baños



Foto 3: sustituyendo puerta en baños



Foto 4: Quitando ventanas deterioradas



Foto 5: Bajando las láminas




Foto 6: Se quito inodoro en mal estado para realizar el cambio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público









SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOSIJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0012-43	FECHA:	18 DE JUNIO DE 2024



Foto7: lijando y pintando la estructura de soporte de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

